



# Vuositarkastusraportti 2024

Pullerinkuja 1, 31900 Punkalaidun, Yhteiskoulu ja lukio

20.08.2024





## Pullerinkuja 1, 31900 Punkalaidun, Yhteiskoulu ja lukio

20.08.2024

Osallistujat: Claudius Kumm

Leikkiturva Oy, Tarkastaja

### Tarkastaja ja tarkastajan yhteystiedot

Leikkiturva Oy, 0500 211 221, Claudius Kumm

### Raportin vastaanottajien sähköpostiosoitteet

olli.launonen@punkalaidun.fi

## Sovellettavat normit ja lausunto puutteista

Leikkivälineiden tarkastuksessa sovelletaan normeja EN 1176-1, 1176-2, 1176-3, 1176-4, 1176-5, 1176-6, 1176-7, 1176-10, 1176-11, EN 1177, EN 15312, Sekä EN16630.

Leikkivälineet, joissa on todettu vakavia puutteita, on korjattava välittömästi tai niiden käyttö tulee estää. Asiasta vastaa ja päättää leikkipaikan omistaja / haltija.

## Tarvittaessa korjaamme leikkipaikan lain ja asetusten edellyttämään kuntoon.

## Vastuuvapaus annetuista toimenpide-ehdotuksista

Raportissa mahdollisesti annetut korjausehdotukset ovat yksi tapa korjata havaittu puute. Tarkastaja ei voi esittää yksityiskohtaisia korjausehdotuksia, tällöin korjaus jää paljon korjaustoimenpiteen tekijän päätettäväksi, korjaajan on varmistettava, ettei korjaustoimenpide synnytä uutta riskiä ja pyydettyä tarvittaessa neuvoa välinevalmistajalta.

## Muuta huomioitavaa

### Muu huomio tai havainto

Leikkipaikan tunnistetaulu puuttuu: Tukesin ohjeiden mukaan leikkipaikalla pitää olla tunnistetaulu, josta käyvät ilmi: -Yleinen hätänumero -Huoltohenkilön yhteystiedot -Leikkikentän nimi -Leikkikentän osoite sekä muuta mahdollisesti paikallisesti oleellista tietoa

## Tarkastetut kohteet

Laite	Valmistaja
Leukapuomi	Lappset



Kuva 1

Toimenpide-ehdotus	Kokonaisuuden kuntoluokka	Kustannusarvio (€, alv 0%)
Ei toimenpiteitä	OK	

Laite	Valmistaja
Vatsapenkit	Lappset



Kuva 2



Kuva 3

## Huomio- / vikalista



Kuva 4 Pehmuste rikkoutunut



Vian kuntoluokka

C

Toimenpide-ehdotus	Kokonaisuuden kuntoluokka	Kustannusarvio (€, alv 0%)
Suosittellaan huoltoa	C	

Laite	Valmistaja
Hyppytaso	Lappset




Kuva 5

## Huomio- / vikalista



Kuva 6 Liitokset auki, tikkuja



Kuva 7 Puutteellinen liukastumisen esto



Vian kuntoluokka

B

Toimenpide-ehdotus	Kokonaisuuden kuntoluokka	Kustannusarvio (€, alv 0%)
Suosittellaan huoltoa	B	

Laite	Valmistaja
Hyppytaso	Lappset

**Kuva 8****Kuva 9**

## Huomio- / vikalista

**Kuva 10** Puutteellinen liukastumisen esto**Kuva 11** Liitokset auki, halkeamia





Vian kuntoluokka

B

Toimenpide-ehdotus	Kokonaisuuden kuntoluokka	Kustannusarvio (€, alv 0%)
Suosittellaan huoltoa	B	

Laite	Valmistaja
Hyppytaso	Lappset



Kuva 12



Kuva 13

## Huomio- / vikalista



Kuva 14 Halkeamia, liitokset auki



Vian kuntoluokka

B

Toimenpide-ehdotus	Kokonaisuuden kuntoluokka	Kustannusarvio (€, alv 0%)
Suosittellaan huoltoa	B	

Laite	Valmistaja
Penkki	Lappset

**Kuva 15**

## Huomio- / vikalista

**Kuva 16** Ruuvit irti

<b>Vian kuntoluokka</b>
-------------------------

C
---



---

Toimenpide-ehdotus	Kokonaisuuden kuntoluokka	Kustannusarvio (€, alv 0%)
Suosittellaan huoltoa	C	

Laite	Valmistaja
Dippiteline	Lappset



Kuva 17



Kuva 18

Toimenpide-ehdotus	Kokonaisuuden kuntoluokka	Kustannusarvio (€, alv 0%)
Ei toimenpiteitä	OK	

Laite	Valmistaja
Penkit	Lappset

**Kuva 19**

## Huomio- / vikalista

**Kuva 20** Löysä, pultin kannat korkeat



Vian kuntoluokka
C

Toimenpide-ehdotus	Kokonaisuuden kuntoluokka	Kustannusarvio (€, alv 0%)
Suosittellaan huoltoa	C	



Laite	Valmistaja
Roskakori	Ei tietoa



Kuva 21

## Huomio- / vikalista



Kuva 22 Perustus irti



Vian kuntoluokka

C

Toimenpide-ehdotus	Kokonaisuuden kuntoluokka	Kustannusarvio (€, alv 0%)
Suosittellaan huoltoa	C	

Laite	Valmistaja
Parkourväline	Lappset



Kuva 23

## Huomio- / vikalista



Kuva 24 Putket löysällä



Vian kuntoluokka
B

Toimenpide-ehdotus	Kokonaisuuden kuntoluokka	Kustannusarvio (€, alv 0%)
Suosittellaan huoltoa	B	

Laite	Valmistaja
Parkour elementti	Lappset



Kuva 25

Toimenpide-ehdotus	Kokonaisuuden kuntoluokka	Kustannusarvio (€, alv 0%)
Ei toimenpiteitä	OK	

Laite	Valmistaja
Parkour elementti	Lappset



Kuva 26

Toimenpide-ehdotus	Kokonaisuuden kuntoluokka	Kustannusarvio (€, alv 0%)
Ei toimenpiteitä	OK	

Laite	Valmistaja
Parkour elementti	Lappset



Kuva 27

Toimenpide-ehdotus	Kokonaisuuden kuntoluokka	Kustannusarvio (€, alv 0%)
Ei toimenpiteitä	OK	

Laite	Valmistaja
Parkour elementti	Lappset

**Kuva 28**

## Huomio- / vikalista

**Kuva 29** Heiluu, ruuvit löysät





Vian kuntoluokka

B

Toimenpide-ehdotus	Kokonaisuuden kuntoluokka	Kustannusarvio (€, alv 0%)
Suosittellaan huoltoa	B	

Laite	Valmistaja
Parkour elementti	Lappset



Kuva 30

Toimenpide-ehdotus	Kokonaisuuden kuntoluokka	Kustannusarvio (€, alv 0%)
Ei toimenpiteitä	OK	

Laite	Valmistaja
Pingispöytä	Stiga



Kuva 31

Toimenpide-ehdotus	Kokonaisuuden kuntoluokka	Kustannusarvio (€, alv 0%)
Ei toimenpiteitä	OK	

Laite	Valmistaja
Penkit ja pöydät	Lappset



**Kuva 32** Pöydät irtonaiset, leikkipaikalla tai sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevien kalusteiden tulisi olla kiinnitettyjä, jotta niitä ei siirreltäisi esimerkiksi leikkivälineiden turva-alueille tai paikkoihin, joka mahdollistaisi ei-toivotun kiipeilyn



**Kuva 33**

Toimenpide-ehdotus	Kokonaisuuden kuntoluokka	Kustannusarvio (€, alv 0%)
Suosittelaaan kiinnittämistä	C	

Laite	Valmistaja
Lelulaatikko	Ei tiedossa



**Kuva 34** Sormen litistymisvaara kannen ja reunan välissä

Toimenpide-ehdotus	Kokonaisuuden kuntoluokka	Kustannusarvio (€, alv 0%)
Suosittelaa huoltoa	B	

Laite	Valmistaja
Polkupyöräteline	Ei tiedossa



Kuva 35

Toimenpide-ehdotus	Kokonaisuuden kuntoluokka	Kustannusarvio (€, alv 0%)
Ei toimenpiteitä	OK	

Laite	Valmistaja
Roskakori	Ei tiedossa



Kuva 36

Toimenpide-ehdotus	Kokonaisuuden kuntoluokka	Kustannusarvio (€, alv 0%)
Ei toimenpiteitä	OK	

Laite	Valmistaja
Peliarena	Ei tietoa



Kuva 37

## Huomio- / vikalista



Kuva 38 Kori-palloteline vääntynyt



Vian kuntoluokka

C



**Kuva 39** Sormen kiinni juuttumisriski



**Kuva 40** Seinä irti, kiinnitykset auki



**Kuva 41** Seinä irti, kiinnitykset auki

Vian kuntoluokka

B



---

Toimenpide-ehdotus	Kokonaisuuden kuntoluokka	Kustannusarvio (€, alv 0%)
Suosittellaan huoltoa	B	

Laite	Valmistaja
Köysilaite	Lappset



Kuva 42

Toimenpide-ehdotus	Kokonaisuuden kuntoluokka	Kustannusarvio (€, alv 0%)
Ei toimenpiteitä	OK	

Laite	Valmistaja
Ulkoliikuntaopastekylltti	Lappset



Kuva 43

Toimenpide-ehdotus	Kokonaisuuden kuntoluokka	Kustannusarvio (€, alv 0%)
Ei toimenpiteitä	OK	



## Kustannusarvio

Alla on esitetty kustannusarvio kaikista toimenpiteistä, mikäli tällä raportilla esiintyville laitteille on merkitty laitekohtaisen toimenpiteen kustannusarvio

Toimenpide-ehdotusten mukainen kustannusarvio yhteensä (€, alv 0%)
--

0,0
-----

### KUNTOLUOKKA X

Leikkiväline on todettu kunnoltaan vaaralliseksi ja asetetaan välittömään käyttökieltoon. Välineeseen on asetettu huomioteipit sekä "käyttökiellossa" kyltit, omistajalle on ilmoitettu asiasta.

### KUNTOLUOKKA A

Leikkivälineessä on todettu vakavia riskejä, jotka on kunnostettava kiireellisesti. Riskit voivat aiheuttaa käyttäjälle vakavia loukkaantumisia.

### KUNTOLUOKKA B

Leikkivälineessä on havaittu lieviä puutteita, korjaussuositus 3 kk sisällä. Riskit voivat aiheuttaa loukkaantumisia.

### KUNTOLUOKKA C

Leikkivälineessä havaittu lieviä puutteita, korjaukset tulisi tehdä 12kk sisällä. Riskit voivat aiheuttaa vähäisiä loukkaantumisia.

### KUNTOLUOKKA OK

Leikkiväline on kunnossa.



---

## Tehdyt huoltotoimenpiteet.

---



---

Claudius Kumm, Leikkiturva Oy, Tarkastaja