



Vuositarkastusraportti 2024

Riissuontie 24, 31900 Punkalaidun, Päiväkoti

20.08.2024





Riissuontie 24, 31900 Punkalaidun, Päiväkoti

20.08.2024

Osallistujat: Claudius Kumm

Leikkiturva Oy, Tarkastaja

Tarkastaja ja tarkastajan yhteystiedot

Leikkiturva Oy, 0500 211 221, Claudius Kumm

Raportin vastaanottajien sähköpostiosoitteet

olli.launonen@punkalaidun.fi

Sovellettavat normit ja lausunto puutteista

Leikkivälineiden tarkastuksessa sovelletaan normeja EN 1176-1, 1176-2, 1176-3, 1176-4, 1176-5, 1176-6, 1176-7, 1176-10, 1176-11, EN 1177, EN 15312, Sekä EN16630.

Leikkivälineet, joissa on todettu vakavia puutteita, on korjattava välittömästi tai niiden käyttö tulee estää. Asiasta vastaa ja päättää leikkipaikan omistaja / haltija.

Tarvittaessa korjaamme leikkipaikan lain ja asetusten edellyttämään kuntoon.

Vastuuvapautus annetuista toimenpide-ehdotuksista

Raportissa mahdollisesti annetut korjausehdotukset ovat yksi tapa korjata havaittu puute. Tarkastaja ei voi esittää yksityiskohtaisia korjausehdotuksia, tällöin korjaus jää paljon korjaustoimenpiteen tekijän päätettäväksi, korjaajan on varmistettava, ettei korjaustoimenpide synnytä uutta riskiä ja pyydettävä tarvittaessa neuvoa välinevalmistajalta.

Muuta huomioitavaa

Muu huomio tai havainto

Leikkipaikan infokyltti



Kuva 1

Tarkastetut kohteet

Laite	Valmistaja
Hiekoituslaatikko	Ei tietoa



Kuva 2

Toimenpide-ehdotus	Kokonaisuuden kuntoluokka	Kustannusarvio (€, alv 0%)
Ei toimenpiteitä	OK	

Laite	Valmistaja
Penkki	Ei tietoa

**Kuva 3****Huomio- / vikalista**



Kuva 4 Irtonainen, leikkipaikalla tai sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevien kalusteiden tulisi olla kiinnitettyjä, jotta niitä ei siirreltäisi esimerkiksi leikkivälineiden turva-alueille tai paikkoihin, joka mahdollistaisi ei-toivotun kipeilyn

Vian kuntoluokka
C

Toimenpide-ehdotus	Kokonaisuuden kuntoluokka	Kustannusarvio (€, alv 0%)
Suositellaan kiinnittämistä	C	

Laite	Valmistaja
Hiekkalaatikko	Ei tiedossa



Kuva 5 Huom! Leikkihiekan vaihtoväli minimissään kahden vuoden välein hygieniasyistä

Toimenpide-ehdotus	Kokonaisuuden kuntoluokka	Kustannusarvio (€, alv 0%)
Ei toimenpiteitä	OK	

Laite	Valmistaja
Jousituote	Lappset

**Kuva 6**

Huomio- / vikalista

**Kuva 7** Käsikahvat löysät



Vian kuntoluokka

C

Toimenpide-ehdotus	Kokonaisuuden kuntoluokka	Kustannusarvio (€, alv 0%)
Suosittellaan huoltoa	C	

Laite	Valmistaja
Jousituote	Lappset



Kuva 8

Huomio- / vikalista



Kuva 9 Käsikahvat löysät



Vian kuntoluokka

C

Toimenpide-ehdotus	Kokonaisuuden kuntoluokka	Kustannusarvio (€, alv 0%)
Suosittellaan huoltoa	C	

Laite	Valmistaja
Auto	Aktiv lek



Kuva 10



Kuva 11

Toimenpide-ehdotus	Kokonaisuuden kuntoluokka	Kustannusarvio (€, alv 0%)
Ei toimenpiteitä	OK	

Laite	Valmistaja
Keinu	Lappset

**Kuva 12**

Huomio- / vikalista

**Kuva 13** Ylimääräinen köysi

Vian kuntoluokka

B



Toimenpide-ehdotus	Kokonaisuuden kuntoluokka	Kustannusarvio (€, alv 0%)
Poistetaan ylimääräinen köysi	B	

Laite	Valmistaja
Kiipeilyväline	Lappset



Kuva 14



Kuva 15

Huomio- / vikalista



Kuva 16 Lelulaatikko turva-alueella



Vian kuntoluokka

B

Toimenpide-ehdotus	Kokonaisuuden kuntoluokka	Kustannusarvio (€, alv 0%)
Suosittellaan lelulaatikon siirtoa	B	

Laite	Valmistaja
Lelulaatikko	Ei tiedossa



Kuva 17 Lelulaatikko kiipeilyvälineen turva-alueella

Toimenpide-ehdotus	Kokonaisuuden kuntoluokka	Kustannusarvio (€, alv 0%)
Suosittellaan siirtoa	B	

Laite	Valmistaja
Tasapainopuomi	Lappset



Kuva 18



Kuva 19

Toimenpide-ehdotus	Kokonaisuuden kuntoluokka	Kustannusarvio (€, alv 0%)
Ei toimenpiteitä	OK	

Laite	Valmistaja
Roskakori	Puuha



Kuva 20




Kuva 21

Toimenpide-ehdotus	Kokonaisuuden kuntoluokka	Kustannusarvio (€, alv 0%)
Ei toimenpiteitä	OK	

Laite	Valmistaja
Keinu	Lappset

**Kuva 22**

Huomio- / vikalista

**Kuva 23** Pultti puuttuu, sormen kiinnijuuttumisriski

Vian kuntoluokka
B



Toimenpide-ehdotus	Kokonaisuuden kuntoluokka	Kustannusarvio (€, alv 0%)
Suosittellaan huoltoa	B	

Laite	Valmistaja
Jousituote	Lappset



Kuva 24

Toimenpide-ehdotus	Kokonaisuuden kuntoluokka	Kustannusarvio (€, alv 0%)
Ei toimenpiteitä	OK	

Laite	Valmistaja
Hiekkalaatikko	Lappset



Kuva 25 Huom! Leikkihiekan vaihtoväli minimissään kahden vuoden välein hygieniasyistä

Huomio- / vikalista



Kuva 26 Kulma auennut



Vian kuntoluokka

C

Toimenpide-ehdotus	Kokonaisuuden kuntoluokka	Kustannusarvio (€, alv 0%)
Suosittellaan huoltoa	C	

Laite	Valmistaja
Liukumäki	Lappset



Kuva 27

Huomio- / vikalista



Kuva 28 Mutterinsuojan hattu puuttuu



Vian kuntoluokka

C

Toimenpide-ehdotus	Kokonaisuuden kuntoluokka	Kustannusarvio (€, alv 0%)
Suosittellaan huoltoa	C	

Laite	Valmistaja
Jousikeinu	Lappset



Kuva 29

Toimenpide-ehdotus	Kokonaisuuden kuntoluokka	Kustannusarvio (€, alv 0%)
Ei toimenpiteitä	OK	

Laite	Valmistaja
Keinu	Lappset




Kuva 30



Kuva 31

Toimenpide-ehdotus	Kokonaisuuden kuntoluokka	Kustannusarvio (€, alv 0%)
Ei toimenpiteitä	OK	

Laite	Valmistaja
Palloseinä	Lappset



Kuva 32



Kuva 33

Huomio- / vikalista



Kuva 34 Tikkuja, puuosasta puuttuu pala



Vian kuntoluokka

B

Toimenpide-ehdotus	Kokonaisuuden kuntoluokka	Kustannusarvio (€, alv 0%)
Suosittellaan huoltoa	B	

Laite	Valmistaja
Tasapainopuomi	Lappset




Kuva 35

Toimenpide-ehdotus	Kokonaisuuden kuntoluokka	Kustannusarvio (€, alv 0%)
Ei toimenpiteitä	OK	

Laite	Valmistaja
Leukapuomi	Lappset

**Kuva 36**

Huomio- / vikalista

**Kuva 37** Tikkuja



Vian kuntoluokka

C

Toimenpide-ehdotus	Kokonaisuuden kuntoluokka	Kustannusarvio (€, alv 0%)
Suosittellaan huoltoa	C	

Laite	Valmistaja
Kiipeilyteline	Lappset



Kuva 38



Kuva 39

Huomio- / vikalista



Kuva 40 Ruuvit löysällä



Kuva 41 Tikkuja, pala puuttuu



Vian kuntoluokka

C

Toimenpide-ehdotus	Kokonaisuuden kuntoluokka	Kustannusarvio (€, alv 0%)
Suosittellaan huoltoa	C	

Laite	Valmistaja
Hiekkalaatikko	Lappset



Kuva 42 Huom! Leikkihiekan vaihtoväli minimissään kahden vuoden välein hygieniasyistä

Toimenpide-ehdotus	Kokonaisuuden kuntoluokka	Kustannusarvio (€, alv 0%)
Ei toimenpiteitä	OK	



Laite	Valmistaja
Lelulaatikko	Ei tiedossa



Kuva 43

Toimenpide-ehdotus	Kokonaisuuden kuntoluokka	Kustannusarvio (€, alv 0%)
Ei toimenpiteitä	OK	

Laite	Valmistaja
Vaakakeinu	Lappset



Kuva 44



Kuva 45

Huomio- / vikalista



Kuva 46 Mutterinsuoja puuttuu



Kuva 47 Kahvat löysät




Kuva 48 Käsikahvan tulppa puuttuu

Vian kuntoluokka

C

Toimenpide-ehdotus	Kokonaisuuden kuntoluokka	Kustannusarvio (€, alv 0%)
Suosittellaan huoltoa	C	

Laite	Valmistaja
Penkki	Lappset



Kuva 49



Kuva 50

Huomio- / vikalista



Kuva 51 Irtonainen, leikkipaikalla tai sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevien kalusteiden tulisi olla kiinnitettyjä, jotta niitä ei siirreltäisi esimerkiksi leikkivälineiden turva-alueille tai paikkoihin, joka mahdollistaisi ei-toivotun kiipeilyn

Vian kuntoluokka
C

Toimenpide-ehdotus	Kokonaisuuden kuntoluokka	Kustannusarvio (€, alv 0%)
Suositellaan kiinnittämistä	C	

Laite	Valmistaja
Pöytä-penkki ryhmä	Lappset



Kuva 52

Huomio- / vikalista


**Kuva 53** Lauta lahonnut**Kuva 54** Irtonainen, leikkipaikalla tai sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevien kalusteiden tulisi olla kiinnitettyjä, jotta niitä ei siirreltäisi esimerkiksi leikkivälineiden turva-alueille tai paikkoihin, joka mahdollistaisi ei-toivotun kiipeilyn**Vian kuntoluokka**

C

Toimenpide-ehdotus	Kokonaisuuden kuntoluokka	Kustannusarvio (€, alv 0%)
Suositellaan kiinnittämistä sekä huoltoa	C	



Laite	Valmistaja
Polkupyöräteline	Ei tiedossa



Kuva 55

Huomio- / vikalista



Kuva 56 Irtonainen, leikkipaikalla tai sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevien kalusteiden tulisi olla kiinnitettyjä, jotta niitä ei siirreltäisi esimerkiksi leikkivälineiden turva-alueille tai paikkoihin, joka mahdollistaisi ei-toivotun kiipeilyn

Vian kuntoluokka

C

Toimenpide-ehdotus	Kokonaisuuden kuntoluokka	Kustannusarvio (€, alv 0%)
Suositellaan kiinnittämistä	C	



Kustannusarvio

Alla on esitetty kustannusarvio kaikista toimenpiteistä, mikäli tällä raportilla esiintyville laitteille on merkitty laitekohtaisen toimenpiteen kustannusarvio

Toimenpide-ehdotusten mukainen kustannusarvio yhteensä (€, alv 0%)
--

0,0

KUNTOLUOKKA X

Leikkiväline on todettu kunnoltaan vaaralliseksi ja asetetaan välittömään käyttökieltoon. Välineeseen on asetettu huomioteipit sekä "käyttökiellossa" kyltit, omistajalle on ilmoitettu asiasta.

KUNTOLUOKKA A

Leikkivälineessä on todettu vakavia riskejä, jotka on kunnostettava kiireellisesti. Riskit voivat aiheuttaa käyttäjälle vakavia loukkaantumisia.

KUNTOLUOKKA B

Leikkivälineessä on havaittu lieviä puutteita, korjaussuositus 3 kk sisällä. Riskit voivat aiheuttaa loukkaantumisia.

KUNTOLUOKKA C

Leikkivälineessä havaittu lieviä puutteita, korjaukset tulisi tehdä 12kk sisällä. Riskit voivat aiheuttaa vähäisiä loukkaantumisia.

KUNTOLUOKKA OK

Leikkiväline on kunnossa.



Tehdyt huoltotoimenpiteet.



Claudius Kumm, Leikkiturva Oy, Tarkastaja