



Vuositarkastusraportti 2024

Kaapinkoskentie 17, 31900 Punkalaidun, Saunaajan leikkipuisto

20.08.2024





Kaapinkoskentie 17, 31900 Punkalaidun, Saunaojan leikkipuisto

20.08.2024

Osallistujat: Claudius Kumm

Leikkiturva Oy, Tarkastaja

Tarkastaja ja tarkastajan yhteystiedot

Leikkiturva Oy, 0500 211 221, Claudius Kumm

Raportin vastaanottajien sähköpostiosoitteet

olli.launonen@punkalaidun.fi

Sovellettavat normit ja lausunto puutteista

Leikkivälineiden tarkastuksessa sovelletaan normeja EN 1176-1, 1176-2, 1176-3, 1176-4, 1176-5, 1176-6, 1176-7, 1176-10, 1176-11, EN 1177, EN 15312, Sekä EN16630.

Leikkivälineet, joissa on todettu vakavia puutteita, on korjattava välittömästi tai niiden käyttö tulee estää. Asiasta vastaa ja päättää leikkipaikan omistaja / haltija.

Tarvittaessa korjaamme leikkipaikan lain ja asetusten edellyttämään kuntoon.

Vastuuvapautus annetuista toimenpide-ehdotuksista

Raportissa mahdollisesti annetut korjausehdotukset ovat yksi tapa korjata havaittu puute. Tarkastaja ei voi esittää yksityiskohtaisia korjausehdotuksia, tällöin korjaus jää paljon korjaustoimenpiteen tekijän päätettäväksi, korjaajan on varmistettava, ettei korjaustoimenpide synnytä uutta riskiä ja pyydettävä tarvittaessa neuvoa välinevalmistajalta.

Muuta huomioitavaa

Muu huomio tai havainto

Leikkipaikan infokyltti



Kuva 1

Tarkastetut kohteet

Laite	Valmistaja
Roskakori	Ei tietoa



Kuva 2

Toimenpide-ehdotus	Kokonaisuuden kuntoluokka	Kustannusarvio (€, alv 0%)
Ei toimenpiteitä	OK	

Laite	Valmistaja
Pöytä-penkki ryhmä	Puuha



Kuva 3

Toimenpide-ehdotus	Kokonaisuuden kuntoluokka	Kustannusarvio (€, alv 0%)
Ei toimenpiteitä	OK	

Laite	Valmistaja
Jousikeinu	Puuha



Kuva 4

Toimenpide-ehdotus	Kokonaisuuden kuntoluokka	Kustannusarvio (€, alv 0%)
Ei toimenpiteitä	OK	

Laite	Valmistaja
Jousikeinu	Puuha



Kuva 5

Huomio- / vikalista



Kuva 6 Käsitanko löysä



Vian kuntoluokka

C

Toimenpide-ehdotus	Kokonaisuuden kuntoluokka	Kustannusarvio (€, alv 0%)
Kiristetään käsitanko	C	

Laite	Valmistaja
Jousikeinu	Puuha

**Kuva 7**

Huomio- / vikalista

**Kuva 8** Käsitanko löysä



Vian kuntoluokka
C

Toimenpide-ehdotus	Kokonaisuuden kuntoluokka	Kustannusarvio (€, alv 0%)
Kiristetään käsitanko	C	

Laite	Valmistaja
Penkki	Ei tietoa



Kuva 9

Toimenpide-ehdotus	Kokonaisuuden kuntoluokka	Kustannusarvio (€, alv 0%)
Ei toimenpiteitä	OK	


Laite	Valmistaja
Liukumäki	Puuha



Kuva 10



Kuva 11

Huomio- / vikalista

Kuva 12 Mutterinsuojat puuttuu



Kuva 13 Mutterinsuojat puuttuu



Kuva 14 Puuosat kuluneet

Vian kuntoluokka

C



Kuva 15 Pultti löysällä/irti

Vian kuntoluokka

B

**Kuva 16** Perustukset antaneet periksi**Vian kuntoluokka**

X (käyttökielto)

**Kuva 17** Liu'un otsalauta irti

Toimenpide-ehdotus	Kokonaisuuden kuntoluokka	Kustannusarvio (€, alv 0%)
Suosittelaa uusimista. (Laitettu käyttökieltoon tilaajan toimesta)	X (käyttökielto)	

Laite	Valmistaja
Hiekkalaatikko	Leikkiset



Kuva 18 Huom! Leikkihiekan vaihtoväli minimissään kahden vuoden välein hygieniasyistä



Kuva 19

Toimenpide-ehdotus	Kokonaisuuden kuntoluokka	Kustannusarvio (€, alv 0%)
Ei toimenpiteitä	OK	

Laite	Valmistaja
Penkki	Ei tietoa



Kuva 20

Huomio- / vikalista



Kuva 21 Ruuvit löysällä



Vian kuntoluokka

C

Toimenpide-ehdotus	Kokonaisuuden kuntoluokka	Kustannusarvio (€, alv 0%)
Suosittellaan kiristystä	C	

Laite	Valmistaja
Laiva	Puuha



Kuva 22



Kuva 23

Huomio- / vikalista



Kuva 24 Mutterisuojat puuttuu

Vian kuntoluokka
C



Kuva 25 Kattoruuvit löysällä

Vian kuntoluokka

B



Kuva 26 Vaneri mätä, irtoaa perustuksista

Vian kuntoluokka

A



Toimenpide-ehdotus	Kokonaisuuden kuntoluokka	Kustannusarvio (€, alv 0%)
Suosittellaan uusimista	A	

Laite	Valmistaja
Keinu	Leikkiset

**Kuva 27****Kuva 28**

Huomio- / vikalista

**Kuva 29** Keinun istuin kuiva/halkeilee**Kuva 30** Pala irti, tikkuja

Vian kuntoluokka

C



Kuva 31 Ruuvit löysällä

Vian kuntoluokka

B

Toimenpide-ehdotus	Kokonaisuuden kuntoluokka	Kustannusarvio (€, alv 0%)
Suosittellaan huoltoa	B	

Laite	Valmistaja
Pesäkeinu	Leikkiset



Kuva 32



Kuva 33

Huomio- / vikalista



Kuva 34 Irti

Vian kuntoluokka

C



Kuva 35 Istuin liian matalalla

Vian kuntoluokka

A

Toimenpide-ehdotus	Kokonaisuuden kuntoluokka	Kustannusarvio (€, alv 0%)
Suosittellaan huoltoa	A	

Laite	Valmistaja
Keinu	Puuhamies



Kuva 36




Kuva 37

Huomio- / vikalista



Kuva 38 Ruuvit löysät



Kuva 39 Turvaistuin vanha ja kulunut

Vian kuntoluokka

C



Kuva 40 Kiinnitys ruosteessa, kiinnitys virheellinen

Vian kuntoluokka

B



Kuva 41 Turva-alueella kasvillisuutta



Vian kuntoluokka
A

Toimenpide-ehdotus	Kokonaisuuden kuntoluokka	Kustannusarvio (€, alv 0%)
Suosittellaan huoltoa	A	

Laite	Valmistaja
Liukumäki	Puuhamies



Kuva 42



Kuva 43

Huomio- / vikalista




Kuva 44 Mutterinsuojan hattu puuttuu



Kuva 45 Puuosat rikki/tikkuja

Vian kuntoluokka

C



Kuva 46 Ruosteessa



Kuva 47 Mutterit löysällä



Kuva 48 Vaneri mätä

Vian kuntoluokka

B



Kuva 49 Vanerista puuttuu pala, mutterin suojat puuttuu, ruuvit näkyvissä



Kuva 50 Roskakori ei voi olla kiinnitetty leikkivälineen tolppaan



Kuva 51 Turva-alueella kasvillisuutta

Vian kuntoluokka

A



Toimenpide-ehdotus	Kokonaisuuden kuntoluokka	Kustannusarvio (€, alv 0%)
Siirretään roskakori ja uusitaan liukumäki	A	

Laite	Valmistaja
Keinu	Puuhamies



Kuva 52



Kuva 53

Huomio- / vikalista



Kuva 54 Ketjunsuojat rikki



Kuva 55 Istuimet kuivia/halkeilee

Vian kuntoluokka

C

**Kuva 56** Turva-alueella kasvillisuutta**Vian kuntoluokka**

A

Toimenpide-ehdotus	Kokonaisuuden kuntoluokka	Kustannusarvio (€, alv 0%)
Suosittellaan huoltoa	A	

Laite	Valmistaja
Kiipeilyteline	Puuhamies



Kuva 57



Kuva 58

Huomio- / vikalista



Kuva 59 Sormen kiinni juuttumisriski



Kuva 60 Sormen kiinni juuttumisriski



Kuva 61 Ruosteessa




Kuva 62 Metalliosissa ruostetta



Kuva 63 Ruuvit löysällä

Vian kuntoluokka
B



Kuva 64 Kasvillisuutta turva-alueella


Vian kuntoluokka
A

Toimenpide-ehdotus	Kokonaisuuden kuntoluokka	Kustannusarvio (€, alv 0%)
Suosittellaan uusimista	A	

Laite	Valmistaja
Pikkutrampoliinit	Ei tietoa

**Kuva 65**

Huomio- / vikalista

**Kuva 66** Rikki**Kuva 67** Kulunut



Vian kuntoluokka

C

Toimenpide-ehdotus	Kokonaisuuden kuntoluokka	Kustannusarvio (€, alv 0%)
Suosittellaan huoltoa/uusimista	C	

Laite	Valmistaja
Kiipeilyteline	Leikkiset




Kuva 68



Kuva 69

Huomio- / vikalista



Kuva 70 Mutterinsuojan hattu puuttuu



Vian kuntoluokka
C

Toimenpide-ehdotus	Kokonaisuuden kuntoluokka	Kustannusarvio (€, alv 0%)
Suosittellaan huoltoa	C	

Laite	Valmistaja
Liukumäki	Puuha



Kuva 71



Kuva 72

Huomio- / vikalista



Kuva 73 Mutterinsuojan hattu puuttuu

Vian kuntoluokka

C



Kuva 74 Ruuvit löysällä



Kuva 75 Asennettu liian korkealle



Kuva 76 Kaitteet löysällä

Vian kuntoluokka

B



Toimenpide-ehdotus	Kokonaisuuden kuntoluokka	Kustannusarvio (€, alv 0%)
Suosittellaan huoltoa	B	

Laite	Valmistaja
Karuselli	Leikkiset



Kuva 77



Kuva 78

Toimenpide-ehdotus	Kokonaisuuden kuntoluokka	Kustannusarvio (€, alv 0%)
Ei toimenpiteitä	OK	

Laite	Valmistaja
Vaakakeinu	Puuha



Kuva 79

Huomio- / vikalista



Kuva 80 Ruuvit löysällä



Vian kuntoluokka

B

Toimenpide-ehdotus	Kokonaisuuden kuntoluokka	Kustannusarvio (€, alv 0%)
Suosittellaan huoltoa	B	



Kustannusarvio

Alla on esitetty kustannusarvio kaikista toimenpiteistä, mikäli tällä raportilla esiintyville laitteille on merkitty laitekohtaisen toimenpiteen kustannusarvio

Toimenpide-ehdotusten mukainen kustannusarvio yhteensä (€, alv 0%)
--

0,0

KUNTOLUOKKA X

Leikkiväline on todettu kunnoltaan vaaralliseksi ja asetetaan välittömään käyttökieltoon. Välineeseen on asetettu huomioteipit sekä "käyttökiellossa" kyltit, omistajalle on ilmoitettu asiasta.

KUNTOLUOKKA A

Leikkivälineessä on todettu vakavia riskejä, jotka on kunnostettava kiireellisesti. Riskit voivat aiheuttaa käyttäjälle vakavia loukkaantumisia.

KUNTOLUOKKA B

Leikkivälineessä on havaittu lieviä puutteita, korjaussuositus 3 kk sisällä. Riskit voivat aiheuttaa loukkaantumisia.

KUNTOLUOKKA C

Leikkivälineessä havaittu lieviä puutteita, korjaukset tulisi tehdä 12kk sisällä. Riskit voivat aiheuttaa vähäisiä loukkaantumisia.

KUNTOLUOKKA OK

Leikkiväline on kunnossa.



Tehdyt huoltotoimenpiteet.



Claudius Kumm, Leikkiturva Oy, Tarkastaja